



**⚠ ! DANGER / DANGER / GEFÄHR / PELIGRO / PERICOLO / PERIGO / TEHLIKE / 危险 / ОПАСНОСТЬ / ҚАУІПТІ**

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH**

- Disconnect all power from all equipment including connected devices, prior to removing any covers or doors, or installing or removing any accessories, hardware, cables, or wires except under the specific conditions specified in the appropriate hardware guide for this equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm the power is off where and when indicated.
- Replace and secure all covers, accessories, hardware, cables, and wires and confirm that a proper ground connection exists before applying power to the unit.
- Use only the specified voltage when operating this equipment and any associated products.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

**GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS**

- Trennen Sie die gesamte Spannungsversorgung des Systems, einschließlich aller angeschlossenen Geräte, bevor Sie Abdeckungen oder Türen des Systems abnehmen, sowie vor der Installation oder Deinstallierung von Zubehör, Hardware, Kabeln oder Drähten, ausgenommen unter besonderen Bedingungen, die im Hardwarehandbuch dieses Geräts beschrieben werden.
- Verwenden Sie stets ein genormtes Spannungsprüferät, um festzustellen, ob die Spannungsversorgung wirklich abgeschaltet ist.
- Bringen Sie alle Abdeckungen, Zubehörteile, Hardware, Kabel und Drähte wieder an, sichern Sie sie und vergewissern Sie sich, dass eine ordnungsgemäßie Erdung vorhanden ist, bevor Sie die Spannungszufuhr zum Gerät einschalten.
- Betreiben Sie dieses Gerät und jegliche zugehörigen Produkte nur mit der angegebenen Spannung.

**Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.**

**RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO**

- Mettere fuori tensione tutte le apparecchiature, inclusi i dispositivi collegati, prima di rimuovere qualsunque coperchio o sportello, o prima di installare/disinstallare accessori, hardware, cavi o fili, tranne che per le condizioni specificate nell'apposita Guida hardware per questa apparecchiatura.
- Per verificare che il sistema sia fuori tensione, usare sempre un voltmetro correttamente tarato al valore nominale della tensione.
- Prima di rimettere l'unità sotto tensione rimontare e fissare tutti i coperchi, i componenti hardware, i cavi e verificare la presenza di un buon collegamento di terra.
- Utilizzare quest'apparecchiatura e tutti i prodotti collegati solo alla tensione specificata.

**Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.**

**ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ELEKTRİK ARKI TEHLİKESİ**

- Bu ekipmanın uygun donanım kılavuzunda belirtilen özel koşullar altında olmadığı sürece, herhangi bir kapağı veya kapatı açmadan ya da herhangi bir aksesuarı, donanımı, kabloyu veya teli takmadan veya çıkarmadan önce bağlı aygıtlar dahil tüm ekipmanların güç bağlantlarını kesin.
- Gösterilen yerlerde ve belirtilmişinde gücün kapalı olduğu onaylamak için her zaman uygun özellikle voltaj algılama aygıtı kullanın.
- Tüm kapakları, aksesuarları, donanımı, kabloları ve telileri yerlerine takın ve sabitleyin ve üniteye güç vermeden önce uygun toprak bağlantısının bulunduğunu onaylayın.
- Bu ekipmanı ve varsa ilişkili ürünlere yalnızca belirtilen voltajı kullanın.

**Bu talimatlara uymamasi, ölüme veya ağır yaralanmalara yol açacaktır.**

**ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГИ**

- Полностью отключите электропитание от всего оборудования, в том числе подключенных устройств, до снятия любых крышек или дверей или до установки или демонтажа любых вспомогательных устройств, аппаратуры, кабелей или проводов, за исключением особых ситуаций, указанных в руководстве по аппаратурной части данного оборудования.
- В указанных местах и условиях обязательно используйте обладающий соответствующими характеристиками датчик напряжения для проверки отключения электропитания.
- Установите на место и закрепите все крышки, вспомогательные устройства, аппаратуру, кабели и провода и до подачи электропитания на блок удостоверьтесь в наличии надлежащего заземляющего соединения.
- Для электропитания данного оборудования и любых связанных с ним изделий используйте источники электропитания подходящего напряжения.

**Несоблюдение этих инструкций приведет к смертельному исходу или серьезной травме.**

**RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE**

- Coupez toutes les alimentations de tous les équipements, y compris les équipements connectés, avant de retirer les caches ou les portes d'accès, ou avant d'installer ou de retirer des accessoires, matériels, câbles ou fils, sauf dans les cas de figure spécifiquement indiqués dans le guide de référence du matériel approprié à cet équipement.
- Utilisez toujours un appareil de mesure de tension réglé correctement pour vous assurer que l'alimentation est coupée conformément aux indications.
- Remettez en place et fixez tous les caches de protection, accessoires, matériels, câbles et fils et vérifiez que l'appareil est bien relié à la terre avant de le remettre sous tension.
- Utilisez uniquement la tension indiquée pour faire fonctionner cet équipement et les produits associés.

**Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.**

**RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELECTRICO**

- Deje sin tensión todos los aparatos, incluyendo los dispositivos conectados,antes de retirar cualquier tapa o ventanilla, o antes de instalar/desinstalar accesorios, hardware, cables o hilos, exceptuando las condiciones especificadas en la correspondiente Guía Hardware para este aparato.
- Para comprobar que el sistema está sin tensión, use siempre un voltímetro correctamente calibrado al valor nominal de tensión.
- Antes de volver a poner el dispositivo bajo tensión vuelva a montar y fijar todas las tapas, componentes hardware, los cables y compruebe que hay una buena conexión a tierra.
- Utilice este dispositivo y todos los productos conectados solo a la tensión especificada.

**El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.**

**PERIGO DE CHOQUE ELETTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELETTRICO**

- Desconecte toda a energia de todos os equipamentos, incluindo dispositivos conectados, antes de remover qualquer cobertura ou porta, ou de instalar ou remover qualquer acessório, hardware, cabos ou fios, exceto em condições especificadas no guia de hardware apropriado para este equipamento.
- Sempre use um detector de tensão corretamente classificado para confirmar que a energia está desligada onde e quando indicado.
- Substitua e proteja todas as coberturas, acessórios, hardware, cabos e fios e confirme que existe aterramento adequado antes de aplicar energia à unidade.
- Use somente a voltagem especificada ao operar este equipamento e qualquer produto associado.

**A não observância destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.**

**存在电击、爆炸或电弧闪络危险**

- 在卸除任何盖板或门，或安装或卸除任何附件、硬件、电缆或导线之前，先断开所有设备的电源连接（包括已连接设备），但本设备相应硬件指南中指定的特定情况除外。
- 始终使用合适的额定电压传感器确认所有电源已在指示位置及指示时间关闭。
- 更换并紧固所有壳盖、附件、硬件、电缆与导线，并确认接地连接正确后才对设备通电。
- 在操作本设备及相关产品时，必须使用指定电压。

**不遵循上述说明将导致人员伤亡。**

**TOK SOFY, ЖАРЫЛУ НЕМЕСЕ ДОҒАЛЫҚ ЖАРҚЫЛ ҚАУПІ БАР**

- Кез келген қақпактарды ашу немесе есіктерді алу я бомбас кез келген қосалқы құрапларды, жабдықты, кабельдердің немесе сымдарды орнату немесе алу алдында бүкіл жабдықтын, соның ішінде қосылған құрылыштардың қуатын толықмен өшірү керек (тек осы жабдық үшін тиісті жабдық нұсқауларында көрсетілген жағдайларда кослағандай).
- Нұсқа берілген кезде қуаттың өшірүлік екенін раастау үшін тиісті номиналдың кернеуі бар датчики пайдаланызы.
- Барлық қақпактарды, қосалқы құрапларды, жабдықты, кабельдердің және сымдардың қайта орнатының және бекітінің, сейтіл құрылыштың қуат беру алдында тиісті жерде қосылым бар екенін көз жеткізіңіз.
- Осы жабдықтар және кез келген байланысты өнімдерді пайдаланғанда тек көрсетілген кернеуді пайдаланызы.

**Бұл нұсқауларды орындауда өлімге немесе ауыр жарақатқа әкеледі.**

**⚠ ! DANGER / DANGER / GEFÄHR / PELIGRO / PERICOLO / PERIGO / TEHLIKE / 危险 / ОПАСНОСТЬ / ҚАУІПТІ**

**POTENTIAL FOR EXPLOSION**

- Install and use this equipment in non-hazardous locations only.
- Do not install and use this equipment in applications capable of generating hazardous atmospheres, such as those applications employing flammable refrigerants.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

**EXPLOSIONSGEFAHR**

- Installieren und verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich in Ex-freien Bereichen.
- Installieren und verwenden Sie diese Ausrüstung nicht in Anwendungen, die gefährliche Atmosphären erzeugen können, wie beispielsweise in Anwendungen, in denen brennbare Kältemittel zum Einsatz kommen.

**Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.**

**RISCHIO DI ESPLOSIONE**

- Installare ed utilizzare questa apparecchiatura solo in luoghi non a rischio.
- Non installare né usare questa apparecchiatura in applicazioni in grado di generare atmosfere pericolose, quali le applicazioni che impiegano refrigeranti infiammabili.

**Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.**

**PATLAMA OLASILIGI**

- Bu ekipmanı yalnızca tehlikeli olmayan yerlerde kurun ve kullanın.
- Bu ekipmanı yanıcı soğutucu aksiyonlar kullanın uygulamalar gibi tehlikeli ortamlar oluşturabilecek uygulamaları kumayın ve kullanmayın.

**Bu talimatlara uymamasi, ölüme veya ağır yaralanmalara yol açacaktır.**

**ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА**

- Установка и эксплуатация данного оборудования допускается только во взрывобезопасных зонах.
- Не устанавливайте и не используйте это оборудование в установках, способных выделять опасные атмосферные включения, таких как установки с использованием лепковоспламеняющихся хладагентов.

**Несоблюдение этих инструкций приведет к смертельному исходу или серьезной травме**

**RISQUE D'EXPLOSION**

- Ne montez et n'utilisez cet équipement que dans des zones non dangereuses.
- N'installez pas et n'utilisez pas cet équipement dans des applications susceptibles de former des atmosphères dangereuses, par exemple dans le cadre d'applications qui emploient des réfrigérants inflammables.

**Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.**

**RIESGO DE EXPLOSIÓN**

- Instale y utilice este aparato solo en lugares que no estén expuestos a riesgo.
- No instale ni utilice este equipo en aplicaciones capaces de generar atmósferas peligrosas como, por ejemplo, aplicaciones que empleen refrigerantes inflamables.

**El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.**

**PERIGO DE EXPLOSÃO**

- Instale e utilize este equipamento apenas em locais sem perigos.
- Não instale nem utilize este equipamento em aplicações capazes de gerar atmosferas perigosas, tais como as aplicações que usam refrigerantes inflamáveis.

**A não observância destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.**

**可能存在爆炸危险**

- 仅在安全地点安装和使用本设备。
- 请勿在能够产生危险气体的应用中安装和使用本设备，例如使用易燃制冷剂的应用。

**不遵循上述说明将导致人员伤亡。**

**ЖАРЫЛУ ҮКІТМАЛДЫҒЫ БАР**

- Бұл жабдықты тек қайсыңız емес орындауда орнатыңыз және пайдаланыңыз.
- Бұл құрылыштының мисалы жаңынш заттар пайдаланылатын жер сияқты қатерлі жағдай тудыры мүмкін жерде пайдаланыңыз.

**Бұл нұсқауларды орындауда өлімге немесе ауыр жарақатқа әкеледі.**

**EN** Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

- DE** Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, gewartet und instand gesetzt werden. Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die aufgrund der Verwendung dieses Materials entstehen.

- IT** Le apparecchiature elettriche devono essere installate, usate e riparate solo da personale qualificato. Schneider Electric non assume nessuna responsabilità per qualunque conseguenza derivante dall'uso di questo materiale.

- TR** Elektrikli cihazların montaji, kullanımını, bakımı ve muhafazası sadece kalifiye elemanlar tarafından yapılmalıdır. Bu malzeyenin kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir durum için Schneider Electric herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

- RU** Установка, эксплуатация, ремонт и обслуживание электрического оборудования может выполняться только квалифицированными электриками. Компания Schneider Electric не несет никакой ответственности за какие-либо последствия эксплуатации этого оборудования.

© 2021 Schneider Electric. "All Rights Reserved."

- FR** Les équipements électriques doivent être installés, exploités et entretenus par un personnel qualifié. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.



- ES** Sólo el personal de servicio cualificado podrá instalar, utilizar, reparar y mantener el equipo eléctrico. Schneider Electric no asume las responsabilidades que pudieran surgir como consecuencia de la utilización de este material.

- PT** A instalação, utilização e manutenção do equipamento eléctrico devem ser efectuadas exclusivamente por pessoal qualificado. A Schneider Electric não assume qualquer responsabilidade pelas consequências resultantes da utilização deste material.

- ZH** 电器设备的安装、操作、维修和维护工作仅限于合格人员执行。对于超出本资料所引发的任何后果，Schneider Electric 概不负责。

- KK** Электр жабдықын төлөвлөгөйткілік кызметтерлер орнатыны, пайдалануын, кызмет көрсету және техникалық кызмет төлөвлөгөйткілік орнатыны, пайдалануын жаңынш заттар пайдаланудан тұндырадын ешбір салдарларға жауапты болмайды.

Reference	Description	Display	Digital Outputs	Digital Inputs	Analog Outputs	Analog Inputs	Communication Ports	Power Supply
TM172PBG28R	M172 Performance 28 I/Os	No	8	2 fast inputs 6 regular inputs	4	8	CAN Expansion Bus 2 x RS485 USB (type A) USB (type mini-B) Ethernet	24 Vac/dc
TM172PDG28R	M172 Performance 28 I/Os	Yes	6 + 2 SSR					
TM172PDG28S	M172 Performance 28 I/Os	Yes						
TM172PBG42R	M172 Performance 42 I/Os	No	12	2 fast inputs 10 regular inputs	6	12		
TM172PDG42R	M172 Performance 42 I/Os	Yes						
TM172PDG42S	M172 Performance 42 I/Os	Yes	10 + 2 SSR					
TM172ASCTB28	M172 Performance 28 I/Os Screw Terminal Blocks to be ordered separately.							
TM172ASCTB42	M172 Performance 42 I/Os Screw Terminal Blocks to be ordered separately.							


TM172ASCTB28  
TM172ASCTB42**TM172PDG28R / TM172PDG28S**

- (en) 1 - Output terminal block (digital)  
2 - Power supply  
3 - Inputs terminal block (analog)  
4 - Clip-on lock for 35-mm (1.38 in.) top hat section rail (DIN rail)  
5 - Inputs terminal block (digital)  
6 - Input terminal block (fast digital)  
7 - Output terminal block (analog)  
8 - Serial line port (RS-485)  
9 - CAN Expansion bus port  
10 - Memory card slot (Micro SD)  
11 - Service battery door  
12 - Display  
13 - Connector to communication module  
14 - Status LED  
15 - Keys  
16 - USB mini-B port  
17 - USB A port  
18 - Ethernet port

- (es) 1 - Bloque de terminales de salidas (digitales)  
2 - Fuente de alimentación  
3 - Bloque de terminales de entradas (análogicas)  
4 - Cierre de clip para carril DIN (segmento DIN) de 35 mm  
5 - Bloque de terminales de entradas (digitales)  
6 - Bloque de terminales de entradas (digitales rápidas)  
7 - Bloque de terminales de salidas (análogicas)  
8 - Puerto de línea serie (RS-485)  
9 - Puerto bus de ampliación CAN  
10 - Slot para la tarjeta de memoria (Micro SD)  
11 - Compuerta de la batería de servicio  
12 - Visualización  
13 - Conector del módulo de comunicaciones  
14 - LED de estado  
15 - Teclas  
16 - Puerto USB mini-B  
17 - Puerto USB A  
18 - Puerto Ethernet

- (tr) 1 - Çıkış terminal bloğu (dijital)  
2 - Güç Kaynağı  
3 - Giriş terminal bloğu (analog)  
4 - 35 mm sapaklı kesit ray (DIN ray) için klipsli kilit  
5 - Giriş terminal bloğu (dijital)  
6 - Giriş terminal bloğu (hızlı dijital)  
7 - Çıkış terminal bloğu (analog)  
8 - Seri hat bağlantısı noktası (RS-485)  
9 - CAN Genişleme veri yolu bağlantısı noktası  
10 - Bellek kartı yuvası (Mikro SD)  
11 - Servis pil kapığı  
12 - Ekran  
13 - İletişim modülü konektörü  
14 - Durum LED'leri  
15 - Tuşlar  
16 - USB mini-B bağlantı noktası  
17 - USB A bağlantı noktası  
18 - Ethernet bağlantı noktası


- (kk) 1 - Шығыс түйіспелер блогы (сандық)  
2 - Куат көзі  
3 - Кіріс түйіспелер блогы (аналогтық)  
4 - 35 мм жоғары бет белімінің бағыттылашына (DIN бағыттылашы) арналған қысқыш күлгүп  
5 - Кіріс түйіспелер блогы (сандық)  
6 - Кіріс түйіспелер блогы (жылдам сандық)

**TM172PDG42R / TM172PDG42S**

- (fr) 1 - Bornier des sorties (numériques)  
2 - Alimentation  
3 - Bornier des entrées (analogiques)  
4 - Clip de verrouillage pour rail en oméga de 35 mm (rail DIN)  
5 - Bornier des entrées (numériques)  
6 - Bornier des entrées (numériques rapides)  
7 - Bornier des sorties (analogiques)  
8 - Port de la ligne série (RS-485)  
9 - Port du bus d'extension CAN  
10 - Emplacement de la carte mémoire (Micro SD)  
11 - Trappe d'accès de la pile  
12 - Affichage  
13 - Connecteur au module de communication  
14 - Voyants d'état  
15 - Touches  
16 - Port mini-B USB  
17 - Port USB A  
18 - Port Ethernet

- (it) 1 - Morsettiera di uscita (digitale)  
2 - Alimentazione  
3 - Morsettiera di ingresso (analogica)  
4 - Chiusura ad aggancio per guida sezione profilato top hat 35-mm (guida DIN)  
5 - Morsettiera di ingresso (digitale)  
6 - Morsettiera di ingresso (digitale veloce)  
7 - Morsettiera di uscita (analogica)  
8 - Porta seriale (RS-485)  
9 - Porta bus di espansione CAN  
10 - Slot per scheda di memoria (Micro SD)  
11 - Sportello batteria di servizio  
12 - Display  
13 - Connettore al modulo di comunicazione  
14 - LED di stato  
15 - Tasti  
16 - Porta mini-B USB  
17 - Porta USB A  
18 - Porta Ethernet

- (pt) 1 - Bloco de terminal de saídas (digitais)  
2 - Fornecimento de energia  
3 - Bloco de terminal de entradas (analogicas)  
4 - A trinca de encaixe para trilho da seção de fixação de 35 mm (trilho DIN)  
5 - Bloco de terminal de entradas (digitais)  
6 - Bloco de terminal de entradas (digitais rápidas)  
7 - Bloco de terminal de saídas (analogicas)  
8 - Porta de linha de série (RS-485)  
9 - Porta de barramento de expansão CAN  
10 - Ranhura do cartão de memória (Micro SD)  
11 - Porta da bateria de serviço  
12 - Display  
13 - Conector para o módulo de comunicação  
14 - Status dos LEDs  
15 - Teclas  
16 - Porta mini-B USB  
17 - Porta de USB A  
18 - Porta de Ethernet

**TM172PBG28R / TM172PBG42R**

- (de) 1 - Ausgangsklemmenleiste (digital)  
2 - Spannungsversorgung  
3 - Eingangsklemmenleiste (analog)  
4 - Aufsteckbare Sperre für 35-mm-Hutschiene (DIN-Schiene)  
5 - Eingangsklemmenleiste (digital)  
6 - Eingangsklemmenleiste (schnell, digital)  
7 - Ausgangsklemmenleiste (analog)  
8 - Serieller Leitungsanschluss (RS-485)  
9 - CAN-Erweiterungsbusanschluss  
10 - Speicherkartensteinsteckplatz (Micro-SD)  
11 - Batteriefachabdeckung  
12 - Anzeige  
13 - Stecker für Kommunikationsmodul  
14 - Status-LED  
15 - Bedientasten  
16 - Mini-B-USB-Anschluss  
17 - USB-A-Anschluss  
18 - Ethernet-Anschluss

- (es) 1 - Bloco de terminal de saídas (digitais)  
2 - Fornecimento de energia  
3 - Bloco de terminal de entradas (analogicas)  
4 - A trinca de encaixe para trilho da seção de fixação de 35 mm (trilho DIN)  
5 - Bloco de terminal de entradas (digitais)  
6 - Bloco de terminal de entradas (digitais rápidas)  
7 - Bloco de terminal de saídas (analogicas)  
8 - Porta de linha de série (RS-485)  
9 - Porta de barramento de expansão CAN  
10 - Ranhura do cartão de memória (Micro SD)  
11 - Porta da bateria de serviço  
12 - Display  
13 - Conector para o módulo de comunicação  
14 - Status dos LEDs  
15 - Teclas  
16 - Porta mini-B USB  
17 - Porta de USB A  
18 - Porta de Ethernet

- (ru) 1 - Выходная клеммная колодка (цифровая)  
2 - Электропитание  
3 - Входная клеммная колодка (аналоговая)  
4 - Пристегивающийся фиксатор для 35-мм (рейки таврового профиля (DIN-рейки))  
5 - Входная клеммная колодка (цифровая)  
6 - Входная клеммная колодка (быстро действующий ввод цифровых данных)  
7 - Блок терминалов вывода данных (аналоговых)  
8 - Порт линии последовательной передачи данных (RS-485)  
9 - Порт шины расширения CAN  
10 - Слот для карты памяти (Micro SD)  
11 - Дверца для обслуживания батареи  
12 - Дисплей  
13 - Разъем для коммуникационного модуля  
14 - Светодиодные индикаторы состояния  
15 - Клавиши  
16 - USB-порт мини-В  
17 - USB-порт А  
18 - Порт Ethernet

**TM172ASCTB28**

- 7 - Шығыс түйіспелер блогы (аналогтық)  
8 - Сериялық жөлі порты (RS-485)  
9 - CAN кеңейтім шинасы порты  
10 - Жад картасының үшшыры (Micro SD)  
11 - Қызыметтік батарея қақпағы  
12 - Дисплей  
13 - Ейланыс модулінің қосқышы  
14 - Күй жарық диодтары

- 15 - Пернелер  
16 - USB mini-B порты  
17 - USB A порты  
18 - Ethernet порты

**⚠ WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG / ADVERTENCIA / AVVERTIMENTO / ATENÇÃO / UYARI / 警告 / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / ECKEPTY**

**UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION**

- Use appropriate safety interlocks where personnel and/or equipment hazards exist.
- Install and operate this equipment in an enclosure appropriately rated for its intended environment and secured by a keyed or tool locking mechanism.
- Power line and output circuits must be wired and fused in compliance with local and national regulatory requirements for the rated current and voltage of the particular equipment.
- Do not use this equipment in safety-critical machine functions unless the equipment is otherwise designated as functional safety equipment and conforming to applicable regulations and standards.
- Do not disassemble, repair, or modify this equipment.
- Do not connect wires to unused terminals and/or terminals indicated as "No Connection (N.C.)".

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

**UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB**

- Verwenden Sie geeignete Sicherheitssperren, wenn eine Gefahr für Personal und/oder Geräte gegeben ist.
- Installieren und betreiben Sie dieses Gerät in einem Schaltschrank mit einer für den Einsatzort geeigneten Schutzart und mit einer kodierten Sperre oder einem Verriegelungsmechanismus abgeschlossen werden kann.
- Die Stromversorgungs- und Ausgangskreise müssen in Übereinstimmung mit allen örtlichen, regionalen und nationalen Anforderungen an Nennstrom und Nennspannung für das jeweilige Gerät verdrahtet und abgesichert werden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht für sicherheitskritische Maschinenfunktionen, sofern das Gerät nicht anderweitig explizit für einen Einsatz zur Funktionssicherheit ausgewiesen ist und allen geltenden Vorschriften und Normen entspricht.
- Das Produkt darf weder zerlegt noch repariert oder verändert werden.
- Verdrahten Sie keine reservierten, ungenutzten bzw. als „Nicht angeschlossen (N.C.)“ ausgewiesenen Klemmen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

**FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA**

- Qualora sussista il rischio di danni al personale e/o alle apparecchiature, utilizzare gli interblocchi di sicurezza necessari.
- Installare e utilizzare questa apparecchiatura in un cabinet di classe appropriata per l'ambiente di destinazione e protetto da un meccanismo di blocco a chiave o con appositi strumenti.
- Per il collegamento e i fusibili dei circuiti delle linee di alimentazione e di uscita, osservare i requisiti normativi locali e nazionali relativi alla corrente e alla tensione nominali dell'apparecchiatura in uso.
- Non utilizzare questa apparecchiatura per funzioni macchina critiche per la sicurezza, a meno che sia stata specificamente progettata come apparecchiatura funzionale per la sicurezza e in conformità alle regolamentazioni e standard in vigore.
- Non smontare, riparare o modificare l'apparecchiatura.
- Non collegare fili a dei morsetti non utilizzati e/o a morsetti che riportano la dicitura "Nessuna connessione "(N.C.)".

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

**EKİPMANIN YANLIŞLIKLA ÇALIŞMASI**

- Personel ve/veya ekipman için tehlike bulunan durumlarda uygun güvenlik kilitleri kullanın.
- Bu ekipmanı amaçlanan ortamı için uygun sınırlandırmaya sahip ve anahtarlı veya aracılı bir kilitleme mekanizmasıyla güvenli hale getirilmiş bir muhafaza içine monte ederek çalıştırın.
- Güç hattı ve çıkış devreleri için, söz konusu ekipmanın anma akımı ve voltajıyla ilgili yerel ve ulusal düzenlemelere uygun kablolar ve sigortalar kullanılmalıdır.
- Ekipman fonksiyonel güvenlik ekipmanı olarak atanmadığı ve yürürlükteki düzenlemelere ve standartlara uyulmadığı sürece bu ekipmanı güvenliğin kritik olduğu makine fonksiyonlarında kullanmayın.
- Bu ekipmanı parçalarına ayırmayın, onarmayın ve modifiye etmeyin.
- Ayrılmış, kullanılmayan bağlantılar veya Bağlantı Yok (N.C.) olarak belirtilmiş bağlantılarla hiçbir kablo bağlamayın.

Bu talimatlara uymulması ölüme, ağır yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol açabilir.

**COMPORTEMENT INATTENDU DE L'ÉQUIPEMENT**

- Lorsque des risques de blessures corporelles ou de dommages matériels existent, utilisez des verrous de sécurité appropriés.
- Installez et utilisez cet équipement dans une armoire de classe appropriée à l'environnement prévu et sécurisée par un mécanisme de verrouillage à clé ou à outil.
- Vérifiez que le câblage et les fusibles utilisés pour les circuits d'alimentation et de sortie sont conformes aux réglementations locales et nationales relatives au courant et à la tension de l'équipement concerné.
- N'utilisez pas cet équipement dans des fonctions d'automatisme de sécurité, sauf si'il s'agit d'un équipement de sécurité fonctionnelle conforme aux réglementations et normes applicables.
- Ne désassemblez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas cet équipement.
- Ne raccordez pas de câbles à des bornes réservées, inutilisées, et/ou portant la mention non connecté (N.C.).

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

**FUNCIONAMIENTO ANÓMALO DEL APARATO**

- En caso de que persista el riesgo de daños al personal y/o a los aparatos, utilice los enclavamientos de seguridad necesarios.
- Instale y utilice este equipo en una carcasa con capacidad adecuada para el entorno correspondiente, y que esté protegida por un mecanismo de bloqueo que use llaves o herramientas.
- Para la conexión y los fusibles de los circuitos de las líneas de alimentación y de salida, respete los requisitos de las normativas locales y nacionales sobre corriente y tensión nominales del aparato en uso.
- No utilice este equipo en funciones de maquinaria críticas para la seguridad a no ser que esté diseñado como equipo de seguridad funcional y siga los estándares y las normas correspondientes.
- No desmonte, repare o modifique el aparato..
- No conecte hilos a bornes no utilizados y/o a bornes con el mensaje "Ninguna conexión "(N.C.)".

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

**OPERAÇÃO INVOLUNTÁRIA DO EQUIPAMENTO**

- Use bloqueios de segurança apropriados onde houver perigo ao pessoal e/ou ao equipamento.
- Instale e utilize este equipamento em um local calibrado adequadamente para o ambiente pretendido e protegido por um mecanismo de segurança chaveado ou usinado.
- A linha de força e os circuitos de saída devem ser ligados em cumprimento com as exigências regulatórias locais e nacionais para a corrente e voltagem classificadas do equipamento específico.
- Não use este equipamento para funções que exijam segurança crítica, a menos que este equipamento seja designado como de segurança funcional e esteja em conformidade com as regulamentações e padrões aplicáveis.
- Não desmonte, repare ou modifique este equipamento.
- Não ligar fios a terminais não non utilizados e/ou a terminais que reportem a indicação "Nenhuma ligação "(N.C.)".

A não observância destas instruções pode provocar a morte, ferimentos graves, ou danos no equipamento.

**意外の设备操作**



- 在存在人员伤害和/或设备危险的场合下，请使用适当的安全联锁。
- 在符合本设备运行时所处环境等级且通过钥匙锁闭装置来锁闭的机箱中安装和操作本设备。
- 必须遵从当地和国家法规中对特定设备额定电流和电压的规定，对电线和输出电路进行布线并安装熔断器。
- 请勿在对安全性要求非常高的机器环境中使用本设备，除非该设备被指定为功能安全设备并遵循适用的法规和标准。
- 请勿拆解、修理或改装本设备。
- 切勿将任何连线连接至预留的未使用连接或指定为 No Connection (无连接，简称 N.C.) 的连接上。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。


Mounting / Montage / Montage / Montaje / Montaggio / Montagem / Montaj / 安装 / Монтаж / Орнату

Top hat section rail / Rail oméga / Trageschiene / Carril DIN / Guida della sezione profilata Top hat / Trilho da seção de fixação / Üst başlık bölümü rayı  
顶帽式区段导轨 / Рейка таврового профиля / Жоғарғы бет белгімінің бағыттағышы


## TM172P●G28● / TM172P●G42●

NSYSDR200  
IEC/EN60715


NSYSDR200BD




NSYSDR200T






## Panel / Panneau / Platte / Panel / Pannello / Painel / Paneli / 面板 / Панель / Текста



TM172AP12PM



## TM172P●G28● / TM172P●G42●



**TM171A••••**      **TM172P•••••**

**A** CN10   **F** CN5, CN13   **C** CN4, CN12   **D** CN3   **E** CN2, CN11   **G** CN1, CN19 (2 x RS485)   **H** CN18

Pitch 3.50 mm (0.14 in.) / Pas de 3,50 mm / Abstand 3,50 mm / Paso de 3,50 mm / Passo 3,50 mm  
Espaçamento de 3,50 mm / Aralik 3,50 mm / 螺距 3.50 毫米 / Шаг 3,50 ММ / 3,81 3,50 ММ аралығы

mm 9 in. 0.35	—	—	—	—	—	—	—	—
mm <sup>2</sup>	0.14...1.5	0.14...1.5	0.25...1.5	0.25...0.5	2 x 0.08...0.5	2 x 0.08...0.75	2 x 0.25...0.34	2 x 0.5
AWG	26...16	26...16	22...16	22...20	2 x 28...20	2 x 28...20	2 x 24...22	2 x 20

Ø 2.5 mm (0.1 in.)	C	N·m 0.22...0.25
lb-in 1.95...2.21		

**B** CN6, CN7, CN8, CN9, CN14, CN15

Pitch 5.08 mm (0.20 in.) or 5.00 mm (0.197 in.) / Pas de 5,08 mm ou 5,00 mm / Abstand 5,08 mm oder 5,00 mm / Paso de 5,08 mm o 5,00 mm / Passo 5,08 mm o 5,00 mm  
Espaçamento de 5,08 mm ou 5 mm / Aralik 5,08 mm veya 5,00 mm / 螺距 5.08 毫米 或 5.00 毫米 / Шаг 5,08 ММ или 5,00 ММ / 5,08 ММ немесе 5,00 ММ аралығы

mm 7 in. 0.28	—	—	—	—	—	—	—	—
mm <sup>2</sup>	0.2...2.5	0.2...2.5	0.25...2.5	0.25...2.5	2 x 0.2...1	2 x 0.2...1.5	2 x 0.25...1	2 x 0.5...1.5
AWG	24...14	24...14	22...14	22...14	2 x 24...18	2 x 24...16	2 x 22...18	2 x 20...16

Ø 3.5 mm (0.14 in.)	C	N·m 0.5...0.6
lb-in 4.42...5.31		

Use copper conductors only. / N'utilisez que des conducteurs cuivre. / Nur Kupferleiter verwenden. / Sólo utilice conductores de cobre. Usare unicamente conduttori in rame. Use somente condutores de cobre. / Yalnızca bakır iletkenler kullanın. 仅使用铜导线. Допускается использование только медных проводников. / Тек мис өткізгіштерді пайдаланыңыз.

**A Power supply / Alimentation**  
Spannungsversorgung  
Fuente de alimentación  
Alimentatore  
Fornecimento de energia  
Güç Kaynağı / 电源  
Электропитание / Қуат көзі


(1) Type T fuse 2 A  
Fusible 2 A de type T  
Sicherung Typ T, 2 A  
Fusible tipo T 2 A  
Fusible tipo T 2 A  
Fusível de tipo T 2 A  
Tip T sigorta 2 A  
T型熔断器 2 A  
Плавкий предохранитель типа Т на 2 А  
Т түріне 2 А сақтандырышы

**⚠ WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG / ADVERTENCIA / AVVERTIMENTO / ATENÇÃO / UYARI / 警告 / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / ЕСКЕРТ**


POTENTIAL OF OVERHEATING AND FIRE <ul style="list-style-type: none"><li>Do not connect the equipment directly to line voltage.</li><li>Use only isolating SELV, Class 2 power suppliers/transformers to supply power to the equipment.</li></ul> <p>Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.</p>	RISQUE DE SURCHAUFFE ET D'INCENDIE <ul style="list-style-type: none"><li>Ne connectez pas les équipements directement à la tension du secteur.</li><li>Utiliser uniquement des dispositifs d'alimentation/transformateurs SELV isolés de classe 2 pour alimenter l'équipement.</li></ul> <p>Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.</p>	ÜBERHITZUNGS- UND BRANDGEFAHR <ul style="list-style-type: none"><li>Schließen Sie die Geräte nicht direkt an die Netzspannung an.</li><li>Verwenden Sie für die Spannungsversorgung der Geräte ausschließlich potentialgetrennte SELV-Netzteile/-Transformatoren der Klasse 2.</li></ul> <p>Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.</p>	RIESGO DE RECALENTAMIENTO E INCENDIO <ul style="list-style-type: none"><li>No conecte el aparato directamente a la tensión de línea.</li><li>Utilice únicamente fuentes de alimentación/transformadores de separación de tipo SELV, clase 2 para suministrar energía al equipo.</li></ul> <p>El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte, lesiones serias o daños a los aparatos.</p>	RISCHIO DI SURRISCALDAMENTO E INCENDIO <ul style="list-style-type: none"><li>Non collegare le apparecchiature direttamente alla tensione di linea.</li><li>Utilizzare solo trasformatori/alimentatori in Classe 2, con tensioni isolate SELV per l'alimentazione alle apparecchiature.</li></ul> <p>Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.</p>
RISCO DE SOBREQUECIMENTO E INCÊNDIO <ul style="list-style-type: none"><li>Não conecte os equipamentos diretamente à voltagem de linha.</li><li>Utilizar apenas alimentadores/transformadores de Classe 2, com tensões isoladas SELV, para alimentar o equipamento.</li></ul> <p>A não observância destas instruções pode provocar a morte, ferimentos graves, ou danos no equipamento.</p>	AŞIRI ISINMA VE YANGIN OLASILIGI <ul style="list-style-type: none"><li>Ekipmanları doğrudan hat montajına bağlamayın.</li><li>Ekipmana güç sağlamak için sadece SELV, Sınıf 2 güç sağlayıcıları /transformatörlerini kullanın.</li></ul> <p>Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ağır yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol açabilir.</p>	过热和火灾隐患 <ul style="list-style-type: none"><li>切勿将设备直接连接到线路电压。</li><li>仅使用具有SELV绝缘电压的2类变压器/电源器为设备供电。</li></ul> <p>不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。</p>	ОПАСНОСТЬ ПЕРЕГРЕВА И ПОЖАРА <ul style="list-style-type: none"><li>Не подключайте модули напрямую к источнику сетевого напряжения.</li><li>Для питания оборудования применяйте только источники питания/трансформаторы категории SELV (безопасное сверхнизкое напряжение), класса 2.</li></ul> <p>Несоблюдение этих указаний может привести к смерти, серьезным травмам или повреждению оборудования.</p>	ҚЫЗЫП КЕТУ ЖӘНЕ ӨРТҮКТИМАЛДЫҚЫ БАР <ul style="list-style-type: none"><li>Жабдықтарды тікелей жәлі көрнөүнен жағдаманыз.</li><li>Құрылғыны тоқа косу шүйінекелеп жабдықтаушы/трансформаторды пайдаланыңыз.</li></ul> <p>Бул нұсқаударды орындауда өлімге, ауыр жаракатқа я болмаса жабдықтың зақымдалуына әкелі мүмкін</p>

Wiring diagram / Schéma de câblage / Anschlussbild / Diagrama de cableado / Schema di cablaggio  
 Diagrama da fiação / Kablolama şeması / 接线图 / Монтажная схема электропроводки / Сымдардың диаграммасы


**B** Digital Outputs / Sorties numériques / Digitalausgänge / Salidas digitales / Uscite digitali / Saídas digitais / Dijital Çıkışlar / 数字量输出  
 Цифровые выходы / Сандық шығыстар



**C** Digital inputs / Entrées numériques / Digitaleingänge / Entradas digitales / Ingressi digitali / Entradas digitais / Dijital girişler  
 数字量输入 / Цифровые входы / Сандық кірістер



**D** Fast digital input / Entrée numérique rapide / Schneller Digitaleingang / Entrada digital rápida / Ingresso digitale veloce  
 Entrada digital rápida / Hızlı dijital giriş / 快速数字量输入 / Быстродействующий цифровой вход / Жылдам сандық кіріс




**E** Analog Outputs / Sorties analogiques / Analogausgänge / Salidas analógicas / Uscite analogiche / Saídas analógicas / Analog Çıkışlar  
 模拟量输出 / Аналоговые выходы / Аналогтық шығыстар




NOTE: AO3, AO4 can be used also as PWM generator, up to 2 kHz.  
 AO3, AO4 peuvent aussi être utilisés comme des générateurs PWM, jusqu'à 2 kHz.  
 AO3, AO4 kann auch als PWM-Generator verwendet werden, bis zu 2 kHz.  
 AO3 y AO4 pueden utilizarse también como generador de PWM de hasta 2 kHz.  
 AO3, AO4 possono essere utilizzati anche come generatori PWM, fino a 2 kHz.  
 AO3, AO4 também podem ser utilizados como um gerador PWM, até 2 kHz.  
 AO3, AO4 2 kHz'e kadar PWM üreticisi olarak da kullanılabilir.  
 AO3、AO4 还可用作 PWM 发生器，最高可达 2 kHz。  
 AO3, AO4 можно использовать также в качестве генератора ШИМ, до 2 кГц.  
 AO3, AO4 PWM генераторы ретінде қолданыла алады, 2 кГц дейін.

**F** Analog inputs / Entrées analogiques / Analogeingänge / Entradas analógicas / Ingressi analogici / Entradas analógicas  
Analog girişler / 模拟量输入 / Аналоговые входы / Аналогтық кірістер

## TM172P●G28● / TM172P●G42●



## TM172P●G42●




(1) (CN5 + CN13) Max current: 50 mA. / Intensité max. : 50 mA. / Max. Strom: 50 mA / Corriente máx.: 50 mA. / Corrente máx.: 50 mA. / Corrente máx.: 50 mA.  
Maks. akım: 50 mA. / 最大电流 : 50 mA。 / Makс. ток: 50 mA. / Ең көп ток: 50 mA.

(2) (CN5 + CN13) Max current: 150 mA. / Intensité max. : 150 mA. / Max. Strom: 150 mA / Corriente máx.: 150 mA. / Corrente máx.: 150 mA.  
Corriente máx.: 150 mA. / Maks. akım: 150 mA. / 最大电流 : 150 mA。 / Makс. ток: 150 mA. / Ең көп ток: 150 mA.


**Example: / Exemple : / Beispiel: / Ejemplo: / Esempio: / Exemplo: / Örnek: / 示例: / Пример: / Мысал:**

- NTC / Pt1000 probe connection / Connexion de la sonde NTC / Pt1000 / Anschluss der NTC/Pt1000-Sensoren / Conexión de sonda NTC / Pt1000  
Connessione sonda NTC / Pt1000 / Conexão da sonda NTC / Pt1000 / NTC / Pt1000 prob bağlantısı / NTC / Pt1000 探针连接  
соединение пробника NTC / Pt1000 / NTC / Pt1000 датчигінің қосылымы




NTC

- Transducer connection / Connexion du transducteur / Anschluss der Signalwandler / Conexión del transductor / Connessione trasduttore / Conexão do transductor  
Transdüber bağlantısı / 变频器连接 / Соединение измерительного преобразователя / Түрлендіргіш қосылымы



0...20 mA / 4...20 mA

0...20 mA / 4...20 mA




0...10 V

Voltage / Tension / Spannung / Tensión / Tensione  
Voltagem / Gerilim / 电压 / Напряжение / Кернеу

Signal / Signal / Signal / Señal / Sinal / Sinyal / 信号 / Сигнал / Сигнал  
Supply / Alimentation / Spannungsversorgung / Alimentación / Alimentazione / Fornecimento / Besleme / 电源 / Электропитание / Құат кезі

- Voltage 0...5 V ratiometric / Tension 0...5 V ratiométrique / Spannung 0...5 V ratiometrisch / Tensión ratiométrica de 0...5 V / Tensione 0...5 V raziometrica  
Voltagem 0...5 V ratiométrica / Gerilim 0...5 V ratiometrik / 电压 0...5 V 比率 / Логометрическое напряжение 0...5 В / 0...5 В кернеуі, логометриялық





**G****RS485 - Modbus SL or BACnet MS/TP**

Serial line port / Port de la ligne série / Serieller Leitungsanschluss / Puerto de línea serie


Porta serial (RS 485) / Porta de linha de série (RS 485) / Seri hat bağlantı noktası (RS 485) / 串行线路端口

Порт линии последовательной передачи данных / Сериялық желі порты

TM172P●G28● / TM172P●G42●




Apply 120 Ω terminal resistor. (If end device of the bus).  
 Appliquer une résistance terminale de 120 Ω (s'il s'agit de l'appareil final du bus).  
 120-Ω-Klemmenwiderstand anlegen (wenn Endgerät des Busses).  
 Aplicar una resistencia terminal de 120 Ω (si dispositivo final del bus).  
 Applicare resistenza terminale 120 Ω (se dispositivo finale del bus).  
 Aplicar resistência terminal de 120 Ω (se for o dispositivo final do barramento).  
 120 Ω terminal direnç uygulayın (veri yolunun son cihazıya).  
 使用电阻为 120 Ω 的端子 (如果是总线的末端设备)。  
 Примените сопротивление на клеммах 120 Ом (если концевое устройство шины).  
 Қоршаган ортадағы сақтау ылғалдыры (конденсатсыз).

**H****CAN Expansion bus / Bus d'extension CAN / CAN-Erweiterungsbuss / Bus de ampliación CAN / Bus di espansione CAN**  
**Barramento de expansão CAN / CAN Genişletme veri yolu / CAN 扩展总线 / Шина расширения CAN / CAN қеңейтім шинасы**


Apply 120 Ω terminal resistor. (If end device of CAN expansion bus).  
 Appliquer une résistance terminale de 120 Ω (S'il s'agit de l'appareil final du bus d'extension CAN).  
 120-Ω-Klemmenwiderstand anlegen (Wenn Endgerät des CAN-Erweiterungsbusses).  
 Aplicar resistencia terminal de 120 Ω (Si hay un dispositivo final del bus de expansión CAN).  
 Applicare resistenza di terminazione 120 Ω (In caso di dispositivo finale del bus di espansione CAN).  
 Aplique 120 Ω de resistência terminal (Se dispositivo final do bus de expansão).  
 120 Ω terminal direnci uygulayın (CAN'in uc cihazı genişletme veriyolu ise).  
 施加 120 Ω 端子阻抗。 (如果是CAN扩展总线的终端设备)。  
 Установите согласующий резистор 120 Ом (на конечном приборе сети CAN).  
 120 Ом түйіспе кедергісін қолдану (CAN қеңейтім шинасының соғы құрылымдары болса).

**USB connections / Connexions USB / USB-Anschlüsse / Conexiones USB / Connessioni USB**  
**Conexões USB / USB bağlantıları / USB 连接 / USB-соединения / USB қосылымдары**


TM172P●G28● / TM172P●G42●

SoMachine HVAC  
V2.0 or higher**Ethernet****Modbus TCP and BACnet IP and Web Server**

Nº	Ethernet
1	TD +
2	TD -
3	RD +
4	-
5	-
6	RD -
7	-
8	-

SoMachine HVAC  
V2.0 or higher

TM172P●G28● / TM172P●G42●



Technical Data / Données techniques / Technische Daten / Datos técnicos / Dati tecnici / Dados técnicos / Teknik Veri / 技术参数 / Технические данные / Техникалық ақпарат

The product complies with the following harmonized standards Le produit est conforme aux normes harmonisées suivantes Das Produkt entspricht den folgenden harmonisierten Normen El producto es conforme con las siguientes Normas armonizadas Il prodotto risulta conforme alle seguenti Norme armonizzate O produto está conforme as seguintes Normas harmonizadas Ürün aşağıdaki uyumlAŞtırılmış düzlemlere uygundur 本产品符合以下协调一致的规定 Продукт соответствует следующим общепринятым стандартам Өнім келесі ережелерге сәйкес келеді	EN 60730-1 / EN 60730-2-9
Construction of control / Fabrication du dispositif / Geräteausführung / Construcción del dispositivo / Costruzione del dispositivo / Construção do dispositivo Cihaz yapısı / 装置的制造 / Конструкция устройства / Басқару құралының құрылымы	Electronic automatic Incorporated Control / Dispositif électronique de commande incorporé / Eingebautes elektronisches Steuergerät / Dispositivo electrónico de mando incorporado / Dispositivo elettronico di comando incorporato / Dispositivo eletrônico de comando incorporado / Entegre elektronik kumanda aygıt / 内置电子控制装置 / Электронный автоматический встраиваемый контроллер / Электрондық кіріктірілген басқару құралы.
Purpose of control / Fabrication du dispositif / Geräteausführung / Construcción del dispositivo / Scopo del dispositivo / Construção do dispositivo / Cihaz yapımı / 设备构造 / Конструкция устройства / Құрылымың құрылышы	Operating control (non-safety related) Dispositif de commande de fonctionnement (mais pas de sécurité) Steuer-Regelgerät (ohne Sicherheitsfunktionen) Dispositivo de mando de funcionamiento (no de seguridad) Dispositivo di comando di funzionamento (non di sicurezza) Dispositivo de comando de funcionamento (não de segurança) Çalıştırma kumanda aygıt / 内置电子控制装置 / Электронный автоматический встраиваемый контроллер (非安全) 操作控制装置 Электронный автоматический встраиваемый контроллер Пайдалану бақылауы (қауіпсіздікке байланысты емес)
Type of action / Type d'action / Aktion / Tipo de Acción / Tipo di Azione / Tipo de Ação / Eylem türü / 行动类型 / Тип действия / Өрекет түрі	Relay output: 1.B SSR Output: 1
Pollution degree / Indice de pollution / Verschmutzungsgrad / Grado de contaminación / Grado di inquinamento / Grau de poluição / Kirlilik sınıfı / 污染类 / Класс загрязнения / Ластау класы	2
Overvoltage category / Catégorie de surtension / Überspannungskategorie / Categoria de sobretensión / Categoria di sovrattensione / Categoria de sobretensão / Aşırı voltag kategorisi / 过电压类别 / Категория по перенапряжению / Асқын кернеу санаты	II
Rated impulse voltage / Courant impulsif nominal / Nennstoßspannung / Tensión impulsiva nominal / Tensio impulsiva nominale / Tensão impulsiva nominal / Nominal darbe voltajı / 标称脉冲电压 / Номинальное импульсное напряжение / Қалыпты пульс кернеи	2500 V
Power Supply / Alimentation / Versorgung / Alimentación / Alimentazione / Alimentação / Besleme / 电源 / Источник питания / Күатпен жабдықтау	24 Vac, 50/60 Hz, or 24 Vdc Class 2 or SELV power source. (100 W or 100 VA)
Power draw / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme / Potencia consumida / Potenza assorbita / Potência absorvida / Güç çekimi / 功率消耗 / Энергопотребление / Күат аны	35 VA 15 W
Loads / Charges / Lasten / Cargas / Carichi / Cargas / Yükler / 负载 / Нагрузки / Жүктелмелер	SPST: DO1, DO2, DO3, DO4, DO5, DO6, DO7, DO9, DO10, DO11 3 A 250 Vac, Resistive - 2FLA /12 LRA, 250 Vac at -20...65 °C (-4...149 °F) SPDT: DO8 3 A 240 Vac, Resistive at -20...55 °C (-4...131 °F) or 1 A 240 Vac, Resistive at -20...60 °C (-4...140 °F) NOT USED AT -20...65 °C (-4...149 °F) SPDT: DO12 - 3 A 240 Vac, Resistive at -20...55 °C (-4...131 °F) or 1 A 240 Vac, Resistive at -20...65 °C (-4...149 °F) SSR: DO1 - DO2 0.5 A 75...240 Vac, General Use or Resistive, 0.2FLA / 1.2LRA 240 Vac at -20...65 °C (-4...149 °F)
Ambient operating conditions / Conditions de fonctionnement ambiantes / Umgebungsbedingungen / Condiciones ambientales de funcionamiento / Condizioni operative ambientali / Condições operacionais ambientais / Ortam çalışma koşulu / 环境操作条件 / Условия окружающей среды / Жұмыс істеу ортасындағы жағдайлар	See temperature limits according to the loads / Voir les limites de température en fonction des charges / Siehe Temperaturgrenzen entsprechend den Belastungen / Ver límites de temperatura según las cargas / Vedi limiti di temperatura in accordo ai carichi / Veja os limites de temperatura de acordo com as cargas / Veja limites de temperatura / 查看温度限制 / Смотрите пределы температуры / Температура шектерінің жағынан 5...95% RH (non-condensing)
Transportation and storage conditions / Conditions de transport et de stockage / Transport- und Lagerbedingungen / Condiciones de transporte y almacenamiento / Condizioni di trasporto immagazzinamento / Condições de transporte e armazenamento / Taşıma ve depolama koşulları / 運輸和储存條件 / Условия транспортировки и хранения / Тасымалдау және сақтау жағдайлары	-30...70 °C (-22...158 °F) 5...95% RH (non-condensing)
Software class / Classe du logiciel / Softwareklasse / Clase del software / Classe del software / Classe de software / Yazılım sınıfı / 软件类别 / Класс и структура программы / Бағдарламалық жасақтама классы	A
Environmental front panel rating / Classe environnementale du panneau frontal / Umweltklasse Frontblende / Clasificación medioambiental del panel frontal / Protezione frontale ambientale / Classificação ambiental do painel frontal / Çevresel ön panel derecelendirmesi / 环保前面板等级 / Экологическая оценка передней панели / Апданыңғы тақтандырылған рейтингі	Open type / Type ouvert / Offener Typ / De tipo abierto / Tipo Aperto / Tipo aberto / Açık tip / Открытый тип / Ашық тип

部件名称 Part Name	有害物质 - Hazardous Substances					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件 Metal parts	X	O	O	O	O	O
塑料部件 Plastic parts	O	O	O	O	O	O
电子线路板 Electronic	X	O	O	O	O	O
触点 Contacts	O	O	O	O	O	O
缆线和缆线附件 Cables & cabling accessories	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T11364的规定编制

O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

This table is made according to SJ/T 11364.

O: Indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572.

X: Indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572.

## INFORMATION

Eliwell Controls s.r.l.  
Via dell'Industria, 15 • Zona Industriale Paludi •  
32016 Alpago (BL) ITALY  
T +39 0437 986 111  
T +39 0437 986 100 (Italy)  
+39 0437 986 200 (other countries)  
E saleseliwell@se.com  
Technical helpline +39 0437 986 300  
E techsuppeliwell@se.com  
[www.elowell.com](http://www.elowell.com)  
MADE IN ITALY



UK Authorized Representative:  
Schneider Electric Limited  
Stafford Park 5  
Telford, TF3 3BL  
United Kingdom

## ИНФОРМАЦИЯ / АКПАРАТ

### ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Дата изготовления печатается на контроллере и отображает неделю и год производства (ww-yy)

### СДЕЛАНО В

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

### ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІ

Дайындалған күні контроллерде басылып жазылады және ендірістің алтасы мен жылны көрсетеді.(ww-yy)

### ДАЙЫНДАУШЫ ЕЛ

ИТАЛИЯДА ЖАСАЛҒАН

### АДРЕС

Eliwell Controls Srl

Via dell' Industria, 15 - Z. I. Paludi

32016 Alpago (BL) - Italy

төл.: +39 0437 986 111

### Офис в Москве

Шнейдер Электрик  
127018, г. Москва,

ул. Двинцев, 12, корп. 1, здание "А"

төл.: +7 495 777 99 90

факс: +7 495 777 99 92

техническая поддержка: ru.ccc@se.com

<https://www.schneider-electric.ru>

### ТОО "Шнейдер Электрик"

Адрес: 050010, Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, д. 38  
(БЦ «Кен Даля»).

Телефон: +7 (727) 357 23 57

факс: +7 (727) 357 24 39

